

⑲日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭61-57841

<pre>⑤Int_CI_4 G 01 N 21/59 G 03 G 15/10</pre>	識別記号	庁内整理番号 7458-2G	④公開 昭和61年(1986)4月18日
G 03 G 15/10 H 01 L 31/12 // G 01 F 23/28	115	6773-2H 6428-5F A-7355-2F	審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称 現像液濃度検出装置

②実 顧 昭59-142280

學出 願 昭59(1984)9月21日

砂考 案 者 田 中 正 夫 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 ①出 関 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑪出 関 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 ゆ代 理 人 弁理士 伊藤 武久



明 細 書

1. 考案の名称 現像液濃度検出装置

徴とする現像液濃度検出装置。

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 現像液タンク内の現像液を貯溜すべきスペース内に設置され、発光素子と受光素子とこれらを液密に援う中実透明カバーとを有し、上記発光素子より発しな光線が上記カバーの表面で外面反射した光線が受光素子に入射する如の光素子と受光素子とが配置され、受光素子の出力より現像液濃度を検知するようにしたことを特



- (2) 上記の発光素子と受光素子とが同一基板上に設けられていることを特徴とする実用新案登録 請求の範囲第1項に記載の現像液濃度検出装置。
- (3) 上記の装置が液面検出装置をも兼ねることを 特徴とする実用新案登録請求の範囲第 1 項又は 第 2 項に記載の現像液濃度検出装置。
- 3. 考案の詳細な説明

技術分野



この考案は、湿式電子写真複写機の現像器の現像液濃度検出装置に関する。

従来技術

液体現像剤を用いる湿式電子写真複写機においては、コピーの画像濃度を一定に保つために現像液の濃度を検出して、所定の濃度以下になつた場合は濃縮トナーを補給して常に所定の濃度を維持するようにしている。

公開実用 昭和61 57841



層1を経て、受光素子7に入射させるようにした ものが知られている。しかし、現像液はカーポン を 主 成 分 と す る ト ナ ー と 、 そ の 溶 媒 で あ る ア イ ソ パーとを一定の濃度に混和したものであり、光透 過度が極めて小さい(たかだか数パーセント)の で上記の現像液層1を狭く保持する必要がある。 又、現像液は静止した状態では現像液中のトナー 粒子が比較的沈降し易いため、狭い隙間に現像液 が静止した状態では濃度差が生じ易く、又透明板 又 は ミ ラ ー 面 に ト ナ ー が 付 着 し た 場 合 は 誤 差 の 原 因となるのみならず滑掃が容易でない。そこで、 第 6 図に ホ す 如 く 下 方 の 開 い た セ ン サ ー ケ ー ス 9 内にランプもと受光素子としてのCdSセル1とを 僅 か の 間 隙 を 以 て 対 置 し 、 セ ン サ ー ケ ー ス 9 の 上 部に設けた孔10にチュープ11を接続しその途 中にポンプ12を設けて現像液タンク内の現像液 をセンサーケース9内に送り込み、ランプ6と CdSセルフとの間のギャップに現像液を貫流させ トナーが沈澱することにより発生する誤差を防止 するようにした構成の現像液濃度検出装置も提案



されているが、構造が複雑で現像液によつて汚れた受光部や発光部の清掃が容易でなく、又現像液の流れる経路が複雑であるほど停留しトナーが沈澱してヘドロ状の残留塊を形成し易い欠点があった。

首 的

本考案は、従来の現像液濃度検出装置の上記の問題点を解決した簡単な構成で、検出精度が高く、安価で、清掃の容易な現像液濃度検出装置を提供することを目的とする。

構 成

以下、本考案の実施例を図面に基いて静細に説

公開実用 昭和61 57841



明する。

この装置は以上の如き構成であるから、LED素子22から発しカバー24内を進んだ光線25はカバー24の材料の樹脂とその外側の媒体の屈折率の差に応じてカバー24の表面で光量の一部が反射し、他部が空気中に透過する。反射光26はPT素子23の抵抗値が変化する。この抵抗値は



リード端子 2 7 により外部に信号として取出される。

さて、検出装置20の周りに現像液がなく、カ バー24が空気に接している場合は、LED素子 22から発した光25の多くの部分はカバー24 と空気の界面で反射して、反射光26がPT業子 2 3 に 違し、 Р T 素 子 2 3 の 抵 抗 値 は 小 さ く 、 例 えば第2図に示すRaとなる。又、この検出装置20 を透明な液体、例えば現像液のトナーの溶媒であ るアイソパー中に浸漉した場合、LED業子22 から発した光25の大部分は界面を透過して液体 中に拡散され、反射光26となつてPT素子23 に違する光量が少くなるため、PT業子23の抵 抗値は、第2図中にRbで示す如く、Raに比較して 顕著に大きな値になる。さらにアイソパー中にト ナーを分散させた現像液中にこの検出装置 2 0 を 浸漬した場合は、現像液濃度(トナーの比率)に 応じて、カバー24と現像液との界面で吸収され る光量が変化し、現像液濃度が低いと吸収光量が 少なく、PT素子23に達する光量が多く、抵抗

公開実用 昭和61 57841

値は、例えば第2図中にRcで示す値となり、PT 素度が多くなり、PT 素子23に避する光量が少くなるで示す如くなる光量が少にRdで示す如くなるが少になるで示す如くないがありない。以上の表より、値ので示すすり、はいののではない。以上の表とのがでする。とができる。がはないとないできる。とを知ることができる。

第3図は、本考案による現像液濃度検出装置の回路の一例を示す回路図である。図において接続いてり、記事子22はアノード側にDC24Vが接続され、カソード側は電流制限抵抗RLを介して接地されている。又、PT素子23個に投始である。接続すれば現像液濃度を検出するととが変化として現像液濃度を検出するととが減速にある。とが濃度を検出するとして現像液濃度を検出するとして現像液濃度を検出するとして現像液濃度を検出するとして現像液濃度を検出すると



る。又、この検出装置を現像液タンク中に上下に 複数個設けることにより液面高さ検出装置とする ことができる。

この検出装置は発光素子及び受光素子が現像液に接することがなく、又、発光素子から受光素子に至る光路が、現像液層を通過せず、凹入部がなく極めて単純な外形となつているので、現像液中のトナーの滞留が少なく、ス、カバーの表面が汚れても容易に清掃することができる。

効 果

以上の如く、本考案によれば、極めて容易に現 像液濃度を高い精度で検出することができ、清掃 が容易で、コストダウンにも効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例を示す断面図、第2図は本考案の装置による現像液濃度と受光素子の抵抗値との関係の一例を示す曲線図、第3図は本考案の装置の実施例の回路図、第4図乃至第6図は夫々従来の現像液濃度検出装置の一例を示す断面図である。

受開実用 昭和61-37841




- 2 0 … 現像液濃度検出装置
- 2 1 … 基板
- 2 2 ··· 発光素子(L E D 素子)
- 2 3 ··· 受 光 素 子 (P T 素 子)
- 2 4 … 透明カバー 2 5 … 発光々線
- 2 6 … 反射光線 3 0 … 現像液タンク
- 3 1 … 現像液


代理人 弁理士 伊藤武久




第 1 図




第 3 図





第 5 図



第 2 2







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.